

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-HU1/0573**

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **TOPCEM PRONTO**
- 2) Zamýšlená použití: **Cementový materiál na potěry (CT-C30-F6)**
- 3) Výrobce: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Systémy POSV: **System 4**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 13813:2002**

**Žádný úkol pro autorizovanou laboratoř**

- 6) Deklarované vlastnosti:

<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Vlastnosti</b>
<b>Reakce na oheň</b>	<b>Třída A1<sub>fl</sub></b>
<b>Uvolňování korozivních látek</b>	<b>CT</b>
<b>Propustnost pro vodu</b>	<b>NPD</b>
<b>Propustnost pro vodní páru</b>	<b>NPD</b>
<b>Pevnost v tlaku</b>	<b>C30</b>
<b>Pevnost v ohybu</b>	<b>F6</b>
<b>Odolnost proti opotřebení</b>	<b>NPD</b>
<b>Zvuková izolace</b>	<b>NPD</b>
<b>Zvuková pohltivost</b>	<b>NPD</b>
<b>Tepelný odpor</b>	<b>NPD</b>
<b>Odolnost proti chemickému vlivu</b>	<b>NPD</b>

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Szautner Csaba – Manažer prodeje**



**Budaörs, 23 /06 /2020**

*PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei*

**Upozornění na změnu 0: První vydání**

**TOPCEM PRONTO**  
**OZNAČENÍ CE**  
*Příloha k PoV č. CPR-HU1/0573573*



	 2040 Budaörs, Sport u. 2. (Hungary) www.mapei.hu
<b>20</b> <b>CPR-HU1/0573573</b> <b>EN 13813:2002</b> <b>TOPCEM PRONTO</b> <i>Cementový materiál na potěry (CT-C30-F6)</i>	
Reakce na oheň	Třída A1fl
Uvolňování korozivních látek	CT
Propustnost pro vodu	NPD
Propustnost pro vodní páru	NPD
Pevnost v tlaku	C30
Pevnost v ohybu	F6
Odolnost proti opotřebení	NPD
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD

**Upozornění:**

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.